

# Association des Amis de la Ligne Maginot d'Alsace

**Objet : Vandalisme au bloc 3 du fort de Schoenenbourg, constat du 28/02/2009**

**Le fort de Schoenenbourg est le fort de la Ligne Maginot qui présente le plus grand nombre de peintures murales et d'esquisses.**

**Une des esquisses présente dans l'étage inférieur du bloc 3 à été vandalisée pendant le chantier de mise en peinture du pylône de l'ascenseur. L'esquisse à été recouverte de peinture noire mate, la même utilisée pour la peinture du pylône.**

**Toutes les peintures utilisées par l'AALMA étant sous clé, cela exclut, à priori, tous les autres corps de métier présents dans l'ouvrage.**

**Il est inutile de rappeler que le fort de Schoenenbourg est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.**



**Etat d'origine**



**Constat du 28/02/2009**